

Приложение № 1
к Приказу ГУ МВД России по
Ростовской области
Минобразования Ростовской области
от 18 июня 2014 года № 1000/420

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
антитеррористической защищенности объекта образования Ростовской области

« 17 » декабря 2018 г.

г. Батайск

На основании: Приказа ГУ МВД России по Ростовской области Минобразования
Ростовской области от 18.06.2014 года № 1000/420

Комиссия в составе:

Председатель: Козырев С.Н.

Члены комиссии:

1. Заместитель директора по безопасности Цыганков М.М.
2. Заместитель директора по АХЧ Москаленко П.С.
3. Инспектор ОПДН Замытская М.А.

Провели обследования антитеррористической защищенности объекта:

Наименование: МБОУ гимназия № 21 г. Батайска

Юридический адрес: г. Батайск Авиагородок, 34-А

Адрес фактического расположения: г. Батайск Авиагородок, 34-А

Ф.И.О. руководителя (контактные телефоны): Козырев Сергей Николаевич, тел. 5-52-86

УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Основные компоненты антитеррористической защищенности объекта	Имеется	Отсутствует (причина)
1	Наличие на подъездных дорогах дорожных знаков, ограничивающих или запрещающих проезд автотранспорта на территорию объекта	Имеется - 2 (два)	
2	Наличие дорожного знака, ограничивающего парковку автотранспорта перед административным зданием объекта на удалении не менее 30 метров	Имеется - 2 (два)	
3	Наличие средств, ограничивающих (или исключающих) беспрепятственный проезд АМТ к объекту (фундаментные блоки; бетонные клумбы; др. механические средства, ограничивающие скорость АМТ)	Металлическое ограждение	
4	Наличие ограждения по периметру территории объекта	имеется	
4.1	Характеристика: - материал: Металл, бетон - высота: Два метра	Комбинированный	

Вывод: Удовлетворительно

5	Наличие периметрального охранного освещения территории объекта		
5.1	<p>Характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество приборов освещения и их исправность; - соответствие количества приборов освещения, количеству, предусмотренного проектом на строительство; 	<p>12 уличных светильников в исправном состоянии.</p> <p>Соответствует.</p>	
6	Наличие системы видеонаблюдения:	13 видеокамер	Вывод: удовлетворительно
6.1	<p>Характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количества камер, контролирующих периметр территории объекта, их достаточность; - наличие видеокамер на этажах здания объекта; - наличие устройства для записи информации с видеокамер наблюдения; 	<p>11</p> <p>2</p> <p>имеется</p>	
7	Наличие охраны:		Вывод: удовлетворительно
	Характеристика:		
	<ul style="list-style-type: none"> - наличие на стационарном пропускном пункте (далее СПП) системы управления доступом (вертушка); - вид охраны – (ЧОП (№ лицензии; реквизиты договора на оказание охранных услуг); - время охраны (суточная, дневная, ночная); - количество охранников в дежурной смене (из них лицензированных); - наличие средств связи и их работоспособность; - наличие Инструкции сотрудников охраны; - наличие Инструкции по пропускному режиму (в том числе оговаривающей порядок пропуска лиц, входящих в строительные, ремонтные организации, осуществляющие работу на объекте по подрядным и субподрядным договорам); - периодичность обходов охраняемой территории; 	<p>3 турнекета («Уэшка»)</p> <p>Вахтер, сторож</p> <p>Дневная, ночная</p> <p>Имеется, в исправном состоянии</p> <p>имеется</p> <p>имеется</p>	
7.1	<ul style="list-style-type: none"> - наличие на СПП списка телефонов вызова экстренных служб, УУП, ПДН, руководителей объекта; - наличие на СПП списка юр., физ., лиц арендующих 	<p>1 раз в 2 часа ночью</p> <p>имеется</p> <p>нет</p>	

	<p>помещения объекта (реквизиты договоров на аренду);</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие на СПП списка владельцев автотранспортных средств, которым разрешена парковка на территории объекта; - наличие на СПП «Журнал проверяющих»; - наличие на СПП «Журнала регистрации посетителей»; - наличие на СПП списка оповещения руководящего состава объекта при возникновении ЧС; 	<p>нет</p> <p>имеется</p> <p>имеется</p> <p>имеется</p>
		Вывод: удовлетворительно
8	Наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС), выведенной на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны (или ЧОПа)	имеется - 2
8.1	<p>Характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество; - наличие переносных КТС; - время работы КТС по договору; - реквизиты договора на охрану; 	<p>2 КТС</p> <p>2 КТС</p> <p>круглосуточно</p> <p>№ ТО-544 от 09.01.2018г.</p>
9	<p>Наличие помещений, имеющих особый режим охраны/допуска (хранения материальных ценностей; служебной документации)</p> <p>Характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - этаж, номер комнаты; - наличие металлической решетки на окнах (ее соответствие ГОСТ); - наличие усиленного дверного блока (его соответствие ГОСТ); - соответствие ГОСТ запорного устройства (согласно категории); - наличие металлических хранилищ (сейфы, шкафы) – приспособлений для их опечатывания; - наличие креплений металлических хранилищ к полу (стенам); 	отсутствует
9.1	<ul style="list-style-type: none"> - оснащенность металлических хранилищ «химловушками»; - наличие работоспособность технических средств охраны, защищающих данное помещение; - время работы технических средств охраны, защищающих данное помещение; 	

	<ul style="list-style-type: none"> - наличие опечатывающего устройства с наружной стороны входной двери; - наличие дублирующей двери, выполненной из металлического прутка (ее соответствие ГОСТ); - порядок принятия под охрану; - список должностных лиц, имеющих доступ в данное помещение; 	
		Вывод:
10	Наличие рамочного металлодетектора	Имеется - 1
11	Наличие носимого металлодетектора	2 РД-150
12	Наличие металлических распашных решеток на окнах первого этажа здания	нет
12.1	<p>Характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - место хранения ключей от замков, установленных на распашных решетках; - наличие запасных ключей (место их хранения); - наличие маркировки на ключах от замков, установленных на распашных решетках (с указанием номера комнаты); - информированность персонала объекта о месте хранения ключей от замков, установленных на распашных решетках; 	
		Вывод: удовлетворительно
13	Наличие системы оповещения по зданию (громкая связь) – ее работоспособность	Имеется в рабочем состоянии
14	<p>Наличие договора с организациями, производящими ремонт и обслуживания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средств охранной сигнализации (реквизиты договора); - средств пожарной сигнализации (реквизиты договора); - средств тревожной сигнализации (реквизиты договора); - системы видеонаблюдения (реквизиты договора); - системы управления доступом (реквизиты договора); - системы оповещения (реквизиты договора); 	<p>нет</p> <p>№ 57 от 09.01.2018г.</p> <p>№ ТО-544 от 09.01.2018г.</p>
15	Наличие стендов наглядной агитации антитеррористического содержания	имеется
16	Наличие документов, подтверждающих изучение персоналом объекта (учащимися, студентами) Инструкций по действиям при возникновении ЧС террористического характера.	имеется

17	Наличие плана проведения с персоналом объекта (учащимися, студентами) тренировок по различным сценариям террористических актов.	имеется	
17.1	Наличие документов, подтверждающих доведение с персоналом объекта (учащимися, студентами) тренировок по различным сценариям террористических актов.	имеется	
18	Наличие документов, подтверждающих доведение до сведения персонала объекта требований о соблюдении бдительности и постоянной готовности к действиям в условия ЧС	имеется	
19	Дата последнего обследования инженерно-технической защищенности объекта, выявленные недостатки	август 2018г.	
20	Проводились ли ремонтные, строительные, монтажные работы силами подрядных, субподрядных организаций в текущем году? (когда, какие, какой организацией, количество членов бригад)	нет	
21	Проверялись ли по учетам территориальных ОВД и других правоохранительных органов привлеченные к ремонтным, строительным, монтажным работам сотрудники подрядных и субподрядных организаций?	нет	Вывод: удовлетворительно
22	Количество запасных выходов (их состояние – рабочие/нерабочее)	10 запасных выходов в рабочем состоянии.	Вывод: удовлетворительно

Всего выявлено недостатков: - 0

Вывод: инженерно-техническая защищенность объекта признана: удовлетворительной

Председатель комиссии: С.Н. Козырев

Члены комиссии: М.М. Цыганков

П.С. Москаленко

М.А. Замытская

Копия акта обследования получил:

Директор МБОУ гимназия № 21 г. Батайска Козырев С.Н.

« 18 » декабря 2018г.



Примечание: общая антитеррористическая защищенность объекта признается неудовлетворительной, при условии 20 %, отрицательных оценок от общего количества пунктов Акта.